



تدابير السلامة أثناء العمل

قبل البدء بأعمال الصيانة يجب دوماً:

الإنبهار جيداً من عدم وقوع العدة على المارة أثناء العمل؛ ومحاولة عدم نسيان أي قطعة بحاجة لها وجرد الأدوات المناسبة قبل الصعود

لدى إزالة اللمة القديمة او تركيب اللمة الجديدة يجب التأكد من عدم وجود توتر على الخطوط الكهربائية

أخذ كافة إجراءات السلامة وحماية العاملين على الموقع

التأكد من قطع شبكة الكهرباء عن الأعمدة مع وضع علامة كي لا يشغلها أحد بالخطأ

تأمين موقع العمل عبر وضع لافتات تحذر المارة من أعمال صيانة أو وجود رافعة

ارتداء زي يلفت نظر المارة، قبعة حماية الرأس، زنار تثبيت على العامود في حال العمل بدون رافعة، كف عازل للكهرباء، نظارات حماية للعيون في حال تلحيم زند اللمة و جعبه خاصة لوضع العدة الخفيفة الأساسية فيها

الآلية المعتمدة لتركيب أجهزة الإنارة

مراحل التركيب:

لدى تركيب عدة لمبات، يتم تزويدها بالتيار الكهربائي للتجربة والتأكد من أن كافة اللمات تعمل بشكل سليم

في حال وجود أشجار تحجب اللمات ، يفضل نقل اللمة إلى مكان آخر قريب؛ أما إذا تعذر ذلك، يجب قطع أقله ممكناً من الأغصان لتحسين الإنارة

لدى إزالة اللمات الغير سلية لا يجب تلفها. بل محاولة إصلاحها أو إرسالها لأشخاص أو معامل متخصصة بتلفها وإعادة تدوير ما يمكن

يجب تنظيف موقع العمل وجمع العلب الكرتونية لللمبات الجديدة ومحاوله تدويرها عبر أشخاص أو معامل متخصصة. يمنع منعاً باتاً حرق هذه العلب حفاظاً على البيئة

يتم فك براغي اللمة القديمة وسحبها من الزند ثم قطع كوابيلها وإنزالها

في حال وجود زند مع لمة قديمة يجب إزالة اللمة القديمة والتأكد من حالة الزند من ناحية الإهتراء وتواجد اللقطات للتثبيت

تفتح كرتونة اللمة الجديدة بعناية ويتم وصل كوابيلها حسب الألوان المعتمدة للحامى والبارد حسب التوتر الكهربائي

يتم إدخال ثقب اللمة في الزند ويتم تثبيتها عبر براغي خاصة