



مستلزمات الصيانة والسلامة أثناء العمل

قبل البدء بأعمال الصيانة يجب التأكد من وجود المستلزمات التالية:

سلم طول 8 امتار خاص لأعمدة الإنارة

ساعة فحص للجهد والتيار الكهربائي

مفك test للكهرباء

مفكات عادية للبراغي

مفك مسدس لبراغي اللمية

يجب استعمال قطاعات لقطع كابل الكهرباء القديم وتلزيق خاص للكهرباء في حال عدم وجود junction ما بين خط التوتر واللمبة

تدابير السلامة أثناء العمل

قبل البدء بأعمال الصيانة يجب أخذ إجراءات السلامة كما يلي:

إختيار نهار مشمس للقيام بأعمال الصيانة

التأكد من قطع شبكة الكهرباء عن الأعمدة مع وضع علامة كي لا يشغلها أحد

وضع لافتات تحذر المارة من أعمال الصيانة

ارتداء الملابس التالية:

- زي يلفت النظر

- زنار ثبيت مع حذاء مناسب للصعود على العامود

- كف عازل للكهرباء

- نظارات حماية للعيون

- قبعة حماية للرأس

الأالية المعتمدة لحل مشكلة في جهاز إنارة الطرق

عندما تتوقف اللمية عن العمل يجب اتباع الخطوات التالية وتصحيح العطل بما يلزم:

☒ التأكد من الكوابيل ما بين اللمية والتوتر الكهربائي إذا كانت صالحة وغير مهترئة أو مقطوعة

☒ التأكد من سلامه القواطع الكهربائية

☒ التأكد من سلامه جهاز الكنترولر

☒ التأكد من سلامه محول اللمية

☒ التأكد من سلامه اللمية